

## 소모 자재

### 개 요

구리 패드와 납 연결 판은 시험 부품과 연결 헤드간의 적당한 전기적 연결을 유지하도록 도움으로 Arc 스파크 발생을 막습니다. 대부분의 MPI 시스템에 맞는 다양한 사이즈의 이용이 가능합니다.

### 종 류

- 중심 도체
- 연결 CLAMPS
- 접촉 PADS

### 사 양

Central Conductors (중심 도체)	
	<p>중공부품의 원형자화를 제공하는, 0.5"에서 1.0"까지의 지름의 단단한 구리 막대</p>
CONTACT CLAMPS (연결 조임쇠)	
	<p>스프링이 달린 튼튼한 연결 조임쇠는, 항공 엔진대, 동체 부분, 대형의 용접구조물과 같은 튜브로 된 조립품들과 배관, 막대기 등을 더 쉽고 더 정확하게 검사하게 한다.</p>
CONTACT PADS & PLATES (접촉 PADS)	
	<p>구리연결 패드와 납 연결 판은 시험 부품과 연결 헤드간의 적당한 전기적 연결을 유지하도록 도움으로 Arc스파크가 발생하는 것을 막는다. 대부분의 MPI 시스템에 맞는 다양한 사이즈의 이용이 가능하다.</p>
	